

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 11 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÕES

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 20.02 | Substituição das etiquetas “CARGA MÁXIMA”. Corresponde à OE 350B74-5CV9 | HB | 10/05/2016 | | | |
| 30.01 | Substituição da etiqueta “DO NOT USE IN FLIGHT / NÃO USE EM VOO”. Corresponde à Ordem de Engenharia 350B74-5DA8 | HB | 04/10/2017 | | | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 04/10/2017

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 23 – COMUNICAÇÃO

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 11.01 | Adaptação do cabo de antena HF Corresponde à UD 350B08.0064.00 | HB | 22/01/2018 | | | |
| 11.02 | HF DATAFILL Instalação do conector HF DATAFILL. (Corresponde ao CRD 350B651104.00 Rev A). | HB | 14/06/2019 | 1 | 10/02/2020 | |
| 80.00 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RÁDIO Atualização de software RMS (CDU2500). Corresponde à CRD 350B049621. | HB | 05/12/2018 | 1 2 | 20/05/2022 21/06/2022 | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 21/06/2022

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 25 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 89.01 | Reposicionamento do Suporte da Rede de Carga (Corresponde à modificação 350B080086.00) | HB | 10/03/2020 | | | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 10/03/2020

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 31 – SISTEMA DE INDICAÇÃO E REGISTRO

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 00.01 | Correção da fixação da Chave “ADU MASTER” (Corresponde à UD : 350B080104.00) | HB | 14/06/2024 | | | |
| 60.00 | Atualização de Software do display ICDS. (Corresponde ao CRD 350B740406.03 Rev A). | HB | 04/10/2019 | 1 | 15/09/2020 | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 14/06/2024

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 33 – ILUMINAÇÃO

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 10.00 | Adaptação da luz de leitura. Corresponde à UD 350B080061.00 | HB | 02/10/2017 | | | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 02/10/2017

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 34 – NAVEGAÇÃO

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 25.00 | SISTEMA INTEGRADO DE INSTRUMENTOS DE STANDBY Instalação da guarda de proteção do IESI (Corresponde ao CRD 350B080085.00 Rev A). | HB | 23/10/2019 | | | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 23/10/2019

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 46 - CONSOLE ARMAMENTO TETO

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 00.00 | Adaptação do console do teto. Corresponde às UDs 350B080057.00 e 350B080057.01. | HB | 02/11/2018 | 1 | 04/12/2018 | |
| 01.00 | Substituição da sapata de armamento. (Corresponde ao CRD 350B080045.00 Rev A). | HB | 30/08/2019 | | | |
| 02.00 | Troca dos resistores do visor de tiro. (Corresponde ao CRD 350B080103 Rev A). | HB | 07/04/2022 | | | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 07/04/2022

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 63 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|----|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 30.01 | Verificação da aplicação da AMS 076163. | A | 22/04/2015 | | | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 77 – INDICAÇÃO DO MOTOR

| BS-HB 350L1 | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS | | EDIÇÃO | REVISÃO | | OBS |
|----------------|----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------------------|-----|
| | Nº | ASSUNTO | C | DATA | Nº | |
| 00.00 | Calibração do sensor / Transmissor de torque | HB | 04/08/17 | 1 2 | 08/03/19 20/10/20 | |

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação